

临沂福友金属制品有限公司年产 7000t 钢管项目 竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

一、验收过程简况

临沂福友金属制品有限公司年产 7000t 钢管项目，属新建项目，本项目于 2014 年 3 月开工建设，2015 年 8 月竣工，2015 年 9 月投入调试运行。临沂福友金属制品有限公司于 2017 年 9 月委托济南博瑞达环保科技有限公司编制了《年产 7000t 钢管项目环境影响报告表》；临沂市环境保护局河东分局于 2017 年 11 月 1 日予以批复，批复文号为临环东审[2017]138 号。本项目因需要配套建设的环境保护设施未经验收，主体工程投入生产，由临沂市环境保护局河东分局于 2017 年 9 月 22 日进行行政处罚。

2017 年 12 月 19 日，临沂福友金属制品有限公司委托山东中衡环境检测有限公司承担年产 7000t 钢管项目的竣工环境保护验收监测工作。2017 年 12 月 20 日~12 月 21 日，山东中衡环境检测有限公司对该项目进行了现场验收监测，并出具了《年产 7000t 钢管项目检测报告》，依据验收检测报告及公司自查结果，我公司编制了本项目的竣工环境保护验收报告。

2018 年 1 月 28 日，建设单位临沂福友金属制品有限公司组织了“年产 7000t 钢管项目”竣工环境保护验收会。参加验收会的有（验收监测单位）山东中衡环境检测有限公司、（环保设备商）山东省顺顺环保科技有限公司和特邀的 3 名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组（名单附后），听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

临沂福友金属制品有限公司在“年产 7000t 钢管项目”实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度及应急预案，污染物排放达到国家相关排放标准，符合环境法律法规和环评批复要求，验收合格。

二、其他环境保护措施落实情况

1、制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

临沂福友金属制品有限公司由总经理负责环境保护管理工作，将环境管理和生产管理结合起来。企业已制定较切合实际的环境管理制度，执行严格操作规程，员工责任分工明确，确保安全生产。

（2）环境风险防范措施

企业制定了突发环境事件应急预案，项目在生产车间各处配置了灭火器、消火栓等消防设施。

（3）环境监测计划

鉴于企业自身无监测能力，委托有相应监测能力的单位对外排污染源（粉尘、噪声等）进行定期监测。

2、配套措施落实情况

项目设置 50 米卫生防护距离。经现场核查，项目 50m 卫生防护距离范围内无居民区、医院、学校等环境敏感目标。距本项目最近的敏感目标为前涝墩村，位于本项目西南 380 米处，满足本项目卫生防护距离的要求。

三、整改工作落实情况

根据验收工作组提出的整改要求及建议，2018 年 3 月 4 日临沂福友金属制品有限公司已落实完成各项整改工作，具体整改落实情况如下：

- 1、企业重新建规整的设沉淀水池水沟，并做好防渗工作。
- 2、企业定期对水沟内的铁屑沉淀物进行清理，避免出现沉淀物过多的情况。



图 1 整改情况汇总图